

Verbale della riunione del 29 ottobre 2013 tra RFI (DTP Torino – Strutture Organizzative U.T. Torino Nodo e Gestione Territoriale Torino) e le OO.SS. Regionali Piemonte e Valle D’Aosta congiuntamente alla RSU 2 Torino Infrastruttura.

Sono presenti:

- Per RFI: Cantore, Mari, Siccardi
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Trovato (FILT), Margherito (FIT), Mazzilli (UILT), Luisi e Bentivegna (FAST), Plano (UGL), Capiello (Or.SA);
- per le RSU: Pavese, Agrimano; Crocetti

La riunione inizia alle ore 10.00.

Sono all’ordine del giorno le tematiche relative alla logistica degli impianti di produzione delle S.O. Gestione Territoriale Torino e U.T. Torino Nodo.

Le Parti hanno esaminato nel dettaglio la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione delle S.O. Gestione Territoriale Torino e U.T. Torino Nodo, che vengono allegate al presente verbale.


Le OS/RSU chiedono di integrare gli interventi con i seguenti:

- completamento controsoffittatura spogliatoi Torino Porta Nuova
- coibentazione locali posti sosta presso gli spogliatoi Torino Porta Nuova
- sostituzione resistenza bollitori degli spogliatoi di Torino Porta Nuova
- accensione riscaldamento e acqua calda presso gli impianti manutenzione di Airasca
- revisione impianto di riscaldamento locale spogliatoio Tronco Lavori Torino Porta Nuova




La Società assicura interventi urgenti per quanto sopra.

A margine della riunione, su richiesta delle OS/RSU la Società conferma che alla data odierna non si registrano variazioni ai Piani di Attività delle S.O. in argomento per il trimestre ottobre/dicembre 2013, già oggetto di precedente informativa e confronto; rinnova l’impegno di comunicare eventuali variazioni che dovessero sopravvenire.


Per RFI



Per le OO.SS.

FILT 
FIT 
UILT 
UGL 
FAST 
ORSA 

Per la RSU





RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Torino, 10 Ottobre 2013

UT NODO
Logistica Impianti
Interventi Biennio 2013-2014

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Tipologie di intervento

Interventi ORDINARI di PULIZIA

Interventi STRAORDINARI ed
Interventi ORDINARI (decoro)

Interventi Ordinari di PULIZIA

Viene effettuata con Ditte Appaltatrici in base a:

- tipologia ambiente, frequenza e orari
- Modalità standard: 5 giorni su 7
- Modalità radicale: trimestrale e annuale

• L'attività deve essere controllata dagli

utilizzatori; le schede "piano di lavoro" →

devono essere affisse in bacheca

Mod PDL		B31	04/02/2010
PIANO DI LAVORO - DGM TORINO		RILASCIATO	
PIANO ORGANICO DI LAVORO PER I SERVIZI DI PULIZIA (SERVIZI MANUTENZIONE DELLA SOC. R.F.I.C.M. TORINO)			
Impianto FOSSANO		R.F.I. di TOR. SAVONA - In vigore dal 01 Gennaio 2010	
STANDARD		GRUPPO B	
Area antiequina			
1	STANDARD	STANDARD	
2	STANDARD	STANDARD	
3	STANDARD	STANDARD	
4	STANDARD	STANDARD	
5	STANDARD	STANDARD	
6	STANDARD	STANDARD	
7	STANDARD	STANDARD	
8	STANDARD	STANDARD	
9	STANDARD	STANDARD	
10	STANDARD	STANDARD	
11	STANDARD	STANDARD	
12	STANDARD	STANDARD	
13	STANDARD	STANDARD	
14	STANDARD	STANDARD	
15	STANDARD	STANDARD	
16	STANDARD	STANDARD	
17	STANDARD	STANDARD	
18	STANDARD	STANDARD	
19	STANDARD	STANDARD	
20	STANDARD	STANDARD	
21	STANDARD	STANDARD	
22	STANDARD	STANDARD	
23	STANDARD	STANDARD	
24	STANDARD	STANDARD	
25	STANDARD	STANDARD	
26	STANDARD	STANDARD	
27	STANDARD	STANDARD	
28	STANDARD	STANDARD	
29	STANDARD	STANDARD	
30	STANDARD	STANDARD	
31	STANDARD	STANDARD	
32	STANDARD	STANDARD	
33	STANDARD	STANDARD	
34	STANDARD	STANDARD	
35	STANDARD	STANDARD	
36	STANDARD	STANDARD	
37	STANDARD	STANDARD	
38	STANDARD	STANDARD	
39	STANDARD	STANDARD	
40	STANDARD	STANDARD	
41	STANDARD	STANDARD	
42	STANDARD	STANDARD	
43	STANDARD	STANDARD	
44	STANDARD	STANDARD	
45	STANDARD	STANDARD	
46	STANDARD	STANDARD	
47	STANDARD	STANDARD	
48	STANDARD	STANDARD	
49	STANDARD	STANDARD	
50	STANDARD	STANDARD	
51	STANDARD	STANDARD	
52	STANDARD	STANDARD	
53	STANDARD	STANDARD	
54	STANDARD	STANDARD	
55	STANDARD	STANDARD	
56	STANDARD	STANDARD	
57	STANDARD	STANDARD	
58	STANDARD	STANDARD	
59	STANDARD	STANDARD	
60	STANDARD	STANDARD	
61	STANDARD	STANDARD	
62	STANDARD	STANDARD	
63	STANDARD	STANDARD	
64	STANDARD	STANDARD	
65	STANDARD	STANDARD	
66	STANDARD	STANDARD	
67	STANDARD	STANDARD	
68	STANDARD	STANDARD	
69	STANDARD	STANDARD	
70	STANDARD	STANDARD	
71	STANDARD	STANDARD	
72	STANDARD	STANDARD	
73	STANDARD	STANDARD	
74	STANDARD	STANDARD	
75	STANDARD	STANDARD	
76	STANDARD	STANDARD	
77	STANDARD	STANDARD	
78	STANDARD	STANDARD	
79	STANDARD	STANDARD	
80	STANDARD	STANDARD	
81	STANDARD	STANDARD	
82	STANDARD	STANDARD	
83	STANDARD	STANDARD	
84	STANDARD	STANDARD	
85	STANDARD	STANDARD	
86	STANDARD	STANDARD	
87	STANDARD	STANDARD	
88	STANDARD	STANDARD	
89	STANDARD	STANDARD	
90	STANDARD	STANDARD	
91	STANDARD	STANDARD	
92	STANDARD	STANDARD	
93	STANDARD	STANDARD	
94	STANDARD	STANDARD	
95	STANDARD	STANDARD	
96	STANDARD	STANDARD	
97	STANDARD	STANDARD	
98	STANDARD	STANDARD	
99	STANDARD	STANDARD	
100	STANDARD	STANDARD	



Interventi STRAORDINARI ed ORDINARI (decoro)

- Attraverso il SIM InRete.2000 i Centri di Lavoro esercizio TRONCHI/ZONE creano gli “avvisi di attività” esprimendo le varie esigenze di intervento. Il Reparto PPC di UT associa gli avvisi a specifici Odl di manutenzione ordinaria o NTW d’investimento. L’attività viene generalmente svolta sotto la Direzione Lavori del reparto TGL di UT.

- Attraverso “segnalazioni specifiche” i Centri di Lavoro UFFICI/CIRCOLAZIONE/TRONCHI/ZONE esprimono le esigenze di intervento. L’attività viene generalmente svolta sotto la Direzione Lavori del reparto TGL di UT.

Interventi STRAORDINARI ed ORDINARI (decoro)

Consuntivo lavori eseguiti al terzo trimestre 2013 – Spesa € 370.000,00

Luogo	Oggetto intervento
Trofarello Spogliatoio Zona Sottostazione IE	Ricerca perdita acqua e ripristino servizi
Torino Smistamento	Intervento al piano scaninato coibentazione finestre. Interventi di ripristino idraulica. Tinteggiatura Ufficio Movimento e servizi igienici
Torino Porta Nuova Fabbricato binario 20 ad uso sindacato	Ripristino tetto in legno
Pineroio Spogliatoi TR. e Zona	Sistemazione docce e sostituzione vetri
Torino Orbassano Fabbricato fascio arrivi	Interventi presso spogliatoi M.F. con apertura porta accesso diretto servizi e tinteggiature vari locali. revisione impianto idrico
Airasca - None	Sala relè ripristino pavimento
Torino Stura	Spogliatoi: Intervento di idraulica e opere murarie. Palazzina IE: Riparazione scarichi e sostituzione pannellatura controsoffitto spogl. p.t.
Torino Porta Nuova Fabbricato ACEI	Sistemazione pavimento galleggiante
Torino Porta Nuova Spogliatoi TR. e Zona	Canalizzazione sotto controsoffitto a raccolta acqua di condensa dell'impianto di riscaldamento e sostituzione pannelli controsoffitto
Brandizzo FV.	Ricerca perdita acqua al 1° piano spogliatoi personale e ripristino servizi
Torino S. Paolo	Tinteggiatura Ufficio Movimento e locali attigui
Bussoleno - F. S.A.	Sostituzione serramento esterno accesso principale. Ricerca e riparazione perdita rete idrica spogliatoi interservizi
Bardonecchia	Ripassatura tetto per eliminaz. infiltrazioni piovane magazzino lavori
Torino Sm.to Posto Nord - Airasca Tronco Lavori - Orbassano Fascio Arrivi (U.M. e Sala Relè) - FV Lingotto - - None Sala Inverter - Scuola Professionale Via Sacchi,27- Uffici Unità Via Nizza,16 -	Sostituzione condizionatori
Torino Porta Nuova Sanitario	Interventi di idraulica presso scuola professionale
Fabbricati Ferroviari ricadenti in ambito territoriale di Torino Nodo	Condizione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento ambito Nodo 2012/2013
Fabbricati Ferroviari ricadenti in ambito territoriale di Torino Nodo	Condizione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento ambito Nodo 2013/2014

Interventi STRAORDINARI ed ORDINARI (decoro)

Pianificati lavori dal quarto trimestre 2013 a tutto il 2014

Spesa € 600.000,00

di cui € 200.000,00 solo per la palazzina Sede CdL di TO Stura

Luogo	Oggetto intervento
Brandizzo FV.	2013: Rifacimento servizio ad uso spogliatoio personale al 1° piano
Torino Porta Nuova Fabbricato ACEI	2013: Sigillatura pluviali tetto piano (causa di infiltrazioni)
Torino Porta Nuova Spogliatoi TR. e Zona	2013: Intervento di revisione tetto
Torino Stura	Interventi radicali su impermeabilizzazione tetti, idraulica, ecc. e riscaldamento/Condizionamento
Sedi Varie	Interventi di idraulica
Sedi varie	Sostituzione condizionatori
Sedi Varie	Interventi strutturali
Fabbricati Ferroviari ricadenti in ambito territoriale di Torino Nodo	Condizione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento ambito Nodo 2012/2013
Fabbricati Ferroviari ricadenti in ambito territoriale di Torino Nodo	Condizione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento ambito Nodo 2013/2014

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

S.O. G.O.T.

Località	Descrizione intervento	Mese previsto	note
SSE Limone	installare schermo protezione trapano a colonna	(*)	OK
SSE Mortara	vetri rotti da sostituire; tetto con tegole smosse da sistemare	aprile-12	OK
SSE Chivasso AV	servizi igienici non funzionanti da ripristinare	aprile-12	OK
SSE Novara	locali spogliatoio-magazzino: eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto demolizione e ripristino intonaci, tinteggiatura locali; Locali SSE Novara: eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto; distacco e ripristino intonaci esterni al fabbricato; pulizia e sistemazione gronde.	luglio-12	OK
SSE Borgomanero	Eliminazione infiltrazioni acqua e riparazione tetto; demolizione e ripristino intonaco cornicioni; pulizia e sistemazione gronde; sistemazione recinzione lato ferrovia.	luglio-12	OK
SSE Casale P.	vetri rotti da sostituire; tetto con tegole smosse da sistemare	ottobre-12	2014
Torino P.N.	locali Impianto Diagnostica, via Sacchi 61: ripresa intonaci degradati da umidità, tinteggiatura locali; apposizione di tende alle finestre; eliminazione rubinetti vasca da bagno.	ottobre-12	OK
Fossano	locali spogliatoio TLC e centrale telefonica: ripresa intonaci degradati da umidità, tinteggiatura locali; sistemazione condizionatori	ottobre-12	OK
Cava	posizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	novembre-12	OK
SSE S. Damiano	tetto con tegole smosse da sistemare; cornice con distacco di intonaco per infiltrazione dalla gronda: occorre picchettare e ripristinare l'intonaco; sistemare la gronda	novembre-12	OK
Cabina TE Bramante	Al piano primo nei locali non utilizzati è presente un'ampia infiltrazione di acqua dal tetto piano; occorre rifare parte dell'impermeabilizzazione e rimuovere gli elementi di controsoffittatura ammalorati dal soffitto; al piano terra occorre ritinteggiare il locale armadi.	novembre-12	IN CORSO
Trinità B.V.	posizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	dicembre-12	OK
Sanfè	posizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	dicembre-12	OK
Biella Chiavazza	locale TLC: demolizione e ripristino intonaci ammalorati; tinteggiatura locali; rifacimento impianto di illuminazione ed apertura nuova porta esterna;	dicembre-12	2014
Comignago	locale TLC: demolizione e ripristino intonaci ammalorati; tinteggiatura locali; chiusura porta esterna; sistemazione pavimenti	dicembre-12	LINEA IN SOSP.
Torino P.N.	via Sacchi 61, Fabbricato Riparto TLC: sistemazione perdita tubo acqua WC piano terra; demolizione e ripristino intonaci e tinteggiatura locali; sistemazione cornicioni pericolanti; ripristino tegole smosse	dicembre-12	OK

AW1

Località	Descrizione intervento	Mese previsto	note
SSE Fontanetto	picchiettatura intonaco della soletta del tetto; riparazione tetto e scossaline; posa di nuove discese di gronda (quelle esistenti sono state asportate); sistemazione porte esterne forzate dai ladri	2013	OK
SSE Gravellona	Sistemazione e pulizia gronde; sistemazione di brevi tratti di cornicione ammalorati; taglio vegetazione della scarpata lato ferrovia	2013	2014
Bra	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	2013	2015
Valmadonna	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	2013	2014
Vercelli	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in locale ex laboratorio TLC	2013	2015
Carmagnola	Locali TLC ubicati nel FV al piano terra: risistemazione degli armadi TLC; spostamento della CTE dal piano primo; adeguamento impianto elettrico e ritinteggiatura del locale;	2013	2015
Pertengo	FV - Locale TLC sostituzione della porta di accesso e tinteggiatura del locale.	2013	
Cureggio	Sistemazione locale TLC con riapertura porta lato binario; adeguamento impianto illuminazione e tinteggiatura locali.	2013	LINEA IN
Borgomanero	Sistemazione climatizzazione locale CTE	2013	SOSP.
Chivasso	FV eliminazione infiltrazioni di acqua nei locali TLC; ripristino intonaci e ritinteggiatura locali	2013	OK
SSE Salbertrand	Eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto; sistemazione gronde	2013	AVVIARE
	(*) il trapano è della zona TE di Cuneo; l'intervento sarà effettuato a cura UT CS	2013	2014

